

KARTA TECHNICZNA LAKIER BEZBARWNY HS AIR DRY ONE

Linia: RWS

INFORMACJA O PRODUKCIE

Lakier bezbarwny HS o zwiększonej odporności na zarysowania o ekstremalnie krótkich czasach schnięcia. Lakier można polerować już po 3 - 4 godzinach w 20°C lub po 5 minutach w 60°C. Długi czas otwarty pozwala na lakierowanie całych samochodów. Powłoka posiada wysoki połysk oraz wysoką twardość i odporność na zarysowania

PROPORCJE MIESZANIA

LAKIER HS AIR DRY ONE	- 100
UTWARDACZ HS AIR DRY ONE	- 50
ROZCIEŃCZALNIK AKRYLOWY RWS	- 0-5%

ZASADY NANOSZENIA

ILOŚĆ WARSTW	- 2
CIŚNIENIE	- 2-2,5 BAR
DYSZA	- 1.2 – 1.4 MM
ODPAROWANIE MIĘDZY WARSTWAMI	- 8-10 MINUT
CZAS PRZYDATNOŚCI MIESZANKI	- 60 MIN W 20 ST. C

Aplikować na osuszoną powłokę lakieru bazowego.

Przed aplikacją drugiej warstwy lakieru bezbarwnego pozostawić czas na odparowanie.

W przypadku suszenia w kabinie po wylakierowaniu należy zostawić na minimum 10 minut przed włączeniem komory.

INFORMACJE TECHNICZNE

CIEŻAR WŁAŚCIWY	- 1,0 KG/L
LEPKOŚĆ NATRYSKOWA (DIN 4/21 ST. C)	- 18-20 s
PYŁOSUCHOŚĆ	- 25 MINUT W 20 ST. C
SUCHOŚĆ DOTYKOWA	- 2H W 20 ST. C
TWARDOŚĆ UŻYTKOWA (CZAS DO POLERKI)	- 2-4H W 20 ST. C
OSTATECZNA TWARDOŚĆ POWŁOKI	- 3 DNI
LZO W PRODUKCIE	- 500 g/l
VOX MAX DLA KATEGORII II, B/e	- 840 g/l
Lakier bezbarwny spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840)	
POŁYSK	- 97 STOPNI

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Do czyszczenia sprzętu można stosować rozcieńczalnik akrylowy lub rozcieńczalnik nitro. Zaleca się stosowanie rozcieńczalnika do mycia pistoletów.

PRZEPISY BHP

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produkt